HG-32MR(T)-MB ModBus 通訊協定使用說明

一、HG-32MR-MB 輸入輸出點位址

輸入訊號 X0~X15 對應位置 W30000 (2 Bytes) 輸出訊號 Y0~Y15 對應位置 W30008 (2 Bytes)

二、ModBus 通訊讀資料格式說明

站號 (1 Byte): 第1站(0x01)/第2站(0x02)/...

動作 (1 Byte): 讀(0x03)

起始 讀 位置 (2 Bytes): Read X 的起始位置 (30000 = 0x7530), Y 的起始位置

(30008 = 0x7538)

讀資料 word 數 (2 Bytes): X0~X15 共 16bits = 1 word

讀資料 Byte 數 (1 Byte): word 數 *2 =2 Bytes 讀資料 (n Bytes): 依照上兩項參數決定 Byte 數

CRC 檢查碼 (2 Bytes): 與 32MR 通訊,最後需增加 2 Bytes 檢查碼

1.讀資料格式

站號	讀	Start	word 數	CRC
		Address		檢查碼
(1 Byte)	(1 Byte)	(2 Bytes)	(2 Bytes)	(2 Bytes)

以上述方式傳送資料,與 32MR 通訊

例:

與第一站通訊、從 32MR 讀出位址 W30000 資料到 PC(控制器),最後加上 CRC 檢查碼,輸出資料如下:

{0x01, 0x03, 0x75, 0x30, 0x00, 0x01, 0xXX, 0xXX}

0x01 : 第一站

0x03 : 讀資料到 32MR 0x75、0x30: 起始位置 30000 0x00、0x01: 讀出 1 word 資料

0x9E、0x09: CRC 檢查碼

三、ModBus 通訊寫資料格式說明

站號 (1 Byte):第1站(0x01)/第2站(0x02)/...

動作 (1 Byte): 寫(0x10)

起始 寫 位置 (2 Bytes): Write Y 的起始位置 (30008 = 0x7538)

寫資料 word 數 (2 Bytes): Y0~Y15 共 16bits =1 word

寫資料 Byte 數 (1 Byte): word 數 *2 = 2 Bytes 寫資料 (n Bytes): 依照上兩項參數決定 Byte 數

CRC 檢查碼 (2 Bytes): 與 32MR 通訊,最後需增加 2 Bytes 檢查碼

1.寫資料格式

站號	寫	Start	word 數	Byte 數	資料	CRC
		Address				檢查碼
(1 Byte)	(1 Byte)	(2 Bytes)	(2 Bytes)	(1 Byte)	(n Bytes)	(2 Bytes)

以上述方式傳送資料,與 32MR 通訊

例:

與第一站通訊、寫資料到 32MR、寫入位址 W30008、寫入 1 word 資料 (2 Bytes)、讓 Y0 與 Y1 on,最後加上 CRC 檢查碼,輸出資料如下:

 $\{0x01,\,0x10,\,0x75,\,0x38,\,0x00,\,0x01,\,0x02,\,0x00,\,0x03,\,0xC6,\,0x2E\}$

0x01 : 第一站

0x10: 寫資料到 32MR0x75、0x38:起始位置 300080x00、0x01:寫入 1 word 資料

0x02 : 1 word 等於 2 Bytes


0x00、0x03:16 進位 0x03 等於 2 進位 0000 0011,對應到 Y0 與 Y1 設為 on

0xC6、0x2E: CRC 檢查碼

3.軟体設定範例:

通訊參數設定 19200,8,o,1 後開啟

讀取 W30000 資料測試: 在傳送資料框輸入 01 03 75 38 00 01, 然後按傳送, 軟体自動計算 CRC 為 9E 09



寫入 W30008 資料測試: 在傳送資料框輸入 01 10 75 38 00 01 02 00 03·然後按傳送, 軟体自動計算 CRC 為 C6 2E

